

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期：111 年 01 月 26、30 日

基本資料	台北市文山區興隆路一段 68 號						連絡人	溫組長	
	場所名稱		武功國小		e-mail		電話	2931-4360#29	
	水號及總表號碼：_____								
給水資料	水池 2 座，總計 _____ 噸；水塔 8 座，總計 _____ 噸								
	☐ 進排氣閥正確安裝 ☒ 持壓(閥)設備 ☐ 接水槽 ☐ 馬達直接抽水 ☐ 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：行政大樓(活動中心)編號：_____ (編號以英文字母表示如：A.B.C……Z) ☐ 一樓地面 ☐ 地下 1 層 ☐ 其他 _____							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☒ 磁磚							
	容量	容量:L 7.5 W 2 H 2.1 (m) 31.5 噸							
	周圍狀況	☐ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 積水 ☐ 設於地面(板)下(*請參照說明 1) ☐ 其他 _____ ☐ 污水管由內部或上方通過 ☒ 與外牆未隔離 ☐ 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水池併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 未密閉 ☒ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 沉水幫浦銹蝕 ☐ 鋼筋裸露生鏽 ☐ 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：4F 編號：1 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3……10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☒ 磁磚							
	容量	容量:L 9 W 4.5 H 2 (m) 81 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____							
	結構體	☐ 正常 ☒ 與消防水塔或管線併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 未密閉 ☒ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 鋼筋裸露生鏽 ☐ 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格 *請參照說明 彭建華
清洗前	水池	111.01.26		0.46	7.4	70	0.39	NA	
	水塔 1	111.01.30		0.44	7.4	70	0.36	NA	
清洗後	水池	111.01.26		0.36	7.3	65	0.48	NA	
	水塔 1	111.01.30		0.32	7.3	65	0.46	NA	
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。							
建議改善事項	☐ 設備完善 ☐ 設備待改善		用戶簽章			廠商簽章			教育訓練合格人員 周緒明

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 1 頁；共 6 頁)。

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期：111 年 01 月 30 日

基本資料	台北市文山區興隆路一段 68 號						連絡人	溫組長	
	場所名稱		武功國小		e-mail		電話	2931-4360#29	
	水號及總表號碼：_____								
給水資料	水池 2 座，總計 _____ 噸；水塔 8 座，總計 _____ 噸								
	☐ 進排氣閥正確安裝 ☐ 持壓(閥)設備 ☐ 接水槽 ☐ 馬達直接抽水 ☐ 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：行政大樓(活動中心)編號：_____ (編號以英文字母表示如：A.B.C……Z) ☐ 一樓地面 ☐ 地下 _____ 層 ☐ 其他 _____							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☒ 磁磚							
	容量	容量:L _____ W _____ H _____ (m) _____ 噸							
	周圍狀況	☐ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 積水 ☐ 設於地面(板)下(*請參照說明 1) ☐ 其他 _____ ☐ 污水管由內部或上方通過 ☐ 與外牆未隔離 ☐ 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☐ 正常 ☐ 與消防水池併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 未密閉 ☐ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☐ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☐ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 沉水幫浦銹蝕 ☐ 鋼筋裸露生鏽 ☐ 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：_____ 4F 編號：_____ 2 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3……10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☒ 磁磚							
	容量	容量:L _____ 9 W _____ 4.5 H _____ 1.8 (m) _____ 73 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____							
	結構體	☐ 正常 ☒ 與消防水塔或管線併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 未密閉 ☒ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☐ 正常 ☐ 未設倒 U ☒ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 鋼筋裸露生鏽 ☐ 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格 *請參照說明 彭建華
清洗前	水池								
	水塔 2	111.01.30		0.44	7.4	70	0.36	NA	
清洗後	水池								
	水塔 2	111.01.30		0.32	7.3	65	0.46	NA	
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。							
建議改善事項	☐ 設備完善 ☐ 設備待改善		用戶簽章		廠商簽章			教育訓練合格人員	周緒明

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 2 頁；共 6 頁)。

悠境實業有限公司

電話：2930-5670 傳真：8663-6409

蓄(給)水池清洗施工照片

施工地點：武功國小

施工日期：111 年 1 月 26、30 日



行政大樓蓄水池 施工前



行政(活動中心)水塔-1 施工前



行政(活動中心)水塔-2 施工前



施工中



施工中



施工中



行政大樓蓄水池 施工後



行政(活動中心)水塔-1 施工後



行政(活動中心)水塔-2 施工後

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期：111 年 01 月 26、30 日

基本資料	台北市興隆路一段 68 號						連絡人	溫組長	
	場所名稱		武功國小		e-mail	電話		2931-4360#29	
	水號及總表號碼：_____								
給水資料	水池 2 座，總計 _____ 噸；水塔 8 座，總計 _____ 噸								
	☐ 進排氣閥正確安裝 ☐ 持壓(閥)設備 ☐ 接水槽 ☐ 馬達直接抽水 ☐ 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：樂美樓-中棟 編號：_____ (編號以英文字母表示如：A.B.C……Z) ☐ 一樓地面 ☐ 地下 1 層 ☐ 其他 _____							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☒ 磁磚							
	容量	容量:L 4 W 7 H 1.5 (m) 42 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 積水 ☐ 設於地面(板)下(*請參照說明 1) ☐ 其他 _____ ☐ 污水管由內部或上方通過 ☐ 與外牆未隔離 ☐ 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水池併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 未密閉 ☒ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 沉水幫浦銹蝕 ☐ 鋼筋裸露生鏽 ☐ 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：樂美樓-中棟 4F 編號：1 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3……10)							
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☐ 磁磚							
	容量	容量:L _____ W _____ H _____ (m) 3 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水塔或管線併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 未密閉 ☐ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 鋼筋裸露生鏽 ☐ 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格 *請參照說明 彭建華
清洗前	水池	111.01.26		0.47	7.4	70	0.38	NA	
	水塔 1	111.01.30		0.44	7.4	70	0.37	NA	
清洗後	水池	111.01.26		0.36	7.3	65	0.47	NA	
	水塔 1	111.01.30		0.33	7.3	65	0.46	NA	
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。							
建議改善事項	☐ 設備完善 ☐ 設備待改善		用戶簽章			廠商簽章			教育訓練合格人員 周緒明

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 3 頁；共 6 頁)。

悠境實業有限公司

電話：2930-5670 傳真：8663-6409

蓄(給)水池清洗施工照片

施工地點：武功國小

施工日期：111 年 1 月 26、30 日



樂美樓(中棟) B1F 蓄水池 施工前



樂美樓(中棟) 水塔-1 施工前



施工中



施工中



樂美樓(中棟) B1F 蓄水池 施工後



樂美樓(中棟) 水塔-1 施工後

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期：111 年 01 月 30 日

基本資料	台北市興隆路一段 68 號					連絡人	溫組長		
	場所名稱	武功國小		e-mail		電話	2931-4360#29		
	水號及總表號碼：_____								
給水資料	水池 2 座，總計 _____ 噸；水塔 8 座，總計 _____ 噸								
	☐ 進排氣閥正確安裝 ☐ 持壓(閥)設備 ☐ 接水槽 ☐ 馬達直接抽水 ☐ 其他 _____								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：樂美樓-中棟 4F 編號：2 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☐ 磁磚							
	容量	容量:L _____ W _____ H _____ (m) 3 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水塔或管線併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 未密閉 ☐ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
水塔設備檢查	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 鋼筋裸露生銹 ☐ 爬梯或配件銹蝕							
	位置樓層	棟別或地點：樂美樓-中棟 4F 編號：3 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☐ 磁磚							
	容量	容量:L _____ W _____ H _____ (m) 3 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水塔或管線併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 未密閉 ☐ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 鋼筋裸露生銹 ☐ 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格 *請參照說明 彭建華
清洗前	水塔 2	111.01.30		0.44	7.4	70	0.37	NA	
	水塔 3	111.01.30		0.44	7.4	70	0.37	NA	
清洗後	水塔 2	111.01.30		0.33	7.3	65	0.46	NA	
	水塔 3	111.01.30		0.33	7.3	65	0.46	NA	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。								
建議改善事項	☐ 設備完善 ☐ 設備待改善		用戶簽章			廠商簽章			教育訓練合格人員 周緒明

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 4 頁；共 6 頁)。

悠境實業有限公司

電話：2930-5670 傳真：8663-6409

蓄(給)水池清洗施工照片

施工地點：武功國小

施工日期：111 年 1 月 30 日



樂美樓(中棟) 水塔-2 施工前



樂美樓(中棟) 水塔-3 施工前



施工中



施工中



樂美樓(中棟) 水塔-2 施工後



樂美樓(中棟) 水塔-3 施工後

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期：111 年 01 月 30 日

基本資料	台北市興隆路一段 68 號				連絡人		溫組長		
	場所名稱		武功國小	e-mail	電話		2931-4360#29		
	水號及總表號碼：_____								
給水資料	水池 2 座，總計 _____ 噸；水塔 8 座，總計 _____ 噸								
	☐ 進排氣閥正確安裝 ☐ 持壓(閥)設備 ☐ 接水槽 ☐ 馬達直接抽水 ☐ 其他 _____								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：樂學樓-南棟 4F 編號：1 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☐ 磁磚							
	容量	容量:L _____ W _____ H _____ (m) 1 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水塔或管線併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 未密閉 ☐ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
水塔設備檢查	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 鋼筋裸露生銹 ☐ 爬梯或配件銹蝕							
	位置樓層	棟別或地點：樂學樓-南棟 4F 編號：2 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☒ 磁磚							
	容量	容量:L 7 W 3 H 1.4 (m) 29.4 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水塔或管線併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 未密閉 ☐ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
水塔設備檢查	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 鋼筋裸露生銹 ☐ 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格 *請參照說明 彭建華
清洗前	水塔 1	111.01.30		0.43	7.4	70	0.37	NA	
	水塔 2	111.01.30		0.43	7.4	70	0.36	NA	
清洗後	水塔 1	111.01.30		0.32	7.3	65	0.46	NA	
	水塔 2	111.01.30		0.32	7.3	65	0.45	NA	
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。							
建議改善事項	☐ 設備完善 ☐ 設備待改善		用戶簽章			廠商簽章			教育訓練合格人員 周緒明

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 5 頁；共 6 頁)。

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期：111 年 01 月 30 日

基本資料	台北市興隆路一段 68 號						連絡人	溫組長	
	場所名稱		武功國小		e-mail			電話	2931-4360#29
	水號及總表號碼：_____								
給水資料	水池 2 座，總計 _____ 噸；水塔 8 座，總計 _____ 噸								
	☐ 進排氣閥正確安裝 ☐ 持壓(閥)設備 ☐ 接水槽 ☐ 馬達直接抽水 ☐ 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：_____ 編號：_____ (編號以英文字母表示如：A.B.C……Z)							
		☐ 一樓地面 ☐ 地下 _____ 層 ☐ 其他 _____							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☐ 磁磚							
	容量	容量:L _____ W _____ H _____ (m) _____ 噸							
	周圍狀況	☐ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 積水 ☐ 設於地面(板)下(*請參照說明 1) ☐ 其他 _____ ☐ 污水管由內部或上方通過 ☐ 與外牆未隔離 ☐ 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☐ 正常 ☐ 與消防水池併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 未密閉 ☐ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☐ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☐ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 沉水幫浦銹蝕 ☐ 鋼筋裸露生鏽 ☐ 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：樂真樓-前棟 4F 編號：_____ (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3……10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☒ 磁磚							
	容量	容量:L 6.5 W 5 H 1.5 (m) 48.75 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水塔或管線併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 未密閉 ☒ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 鋼筋裸露生鏽 ☐ 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估 ☒ 水質合格 ☐ 水質不合格 *請參照說明 彭建華
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池								
	水塔	111.01.30		0.43	7.4	70	0.35	NA	
清洗後	水池								
	水塔	111.01.30		0.32	7.3	65	0.44	NA	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。								
建議改善事項	☐ 設備完善 ☐ 設備待改善		用戶簽章			廠商簽章	 教育訓練合格人員		周緒明

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 6 頁；共 6 頁)。

悠境實業有限公司

電話：2930-5670 傳真：8663-6409

蓄(給)水池清洗施工照片

施工地點：武功國小

施工日期：111 年 1 月 30 日



樂學樓(南棟) 水塔-1 施工前



樂學樓(南棟) 水塔-2 施工前



樂真樓(前棟) 水塔施工前



施工中



施工中



施工中



樂學樓(南棟) 水塔-1 施工後



樂學樓(南棟) 水塔-2 施工後



樂真樓(前棟) 水塔施工後